



De grootste en meest voorkomende boeman van een Micro-Vriem is de foute uitlijning van de riemschijven onderling !!

Met de DriveAlign uitlijningslaser is een precieze contrôle alvorens de riem te monteren slechts kinderspel en voorkomt men in veel gevallen nare problemen



Samen met een speciaal beschermende laserbril en een duidelijke gebruiksaanwijzing verpakt in een handige koffer

Bestelnummer: 7468-00113